

Via Modena, 58-58/a
Tav. PRG 2.6

Toponimo Caseificio Colombarone (I.G.M.)
Quadrante B-5
Zona PRG E.7+E.8

Edificio principale

- Riconoscibile
 Parzialmente riconoscibile
 Non riconoscibile

Tipologia caseificio
Interventi ampliamento e ristrutturazione
Dest. d'uso caseificio

Altri edifici riconoscibili SI NO

Tipologia capannoni
Dest. d'uso depositi

Edifici recenti presenti SI NO


Tipologia capannoni
Dest. d'uso sala lavorazione del latte

Altri elementi di pregio SI NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento solo valore storico-testimoniale per i vecchi capannoni

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/88, Latt. Soc. S.Biagio, NO 5/9/88
Scheda IBC n. 85

Note

Si tratta della Latteria Sociale Coop. San Biagio. L'edificio principale ha perso ogni riconoscibilità a causa di successivi ampliamenti annessi. Rimane riconoscibile il vecchio caseificio a doppia struttura i cui prospetti sul fronte strada mostrano un attico curvilineo con ciascuno tre luci in sequenza archivolte a tutto sesto.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

85

Correggio
CASEIFICIO

alt. m. -

IGM F 74 II SO

La cartografia dell'I.G.M. riporta la denominazione di "C. Capretti". La struttura del caseificio è a pianta rettangolare su un unico livello. Il fronte strada presenta copertura ad attico con fastigo mistilineo in sommità e pigne ai vertici laterali. Un secondo caseificio a struttura doppia rimane lungo la via per Modena. I prospetti mostrano un attico curvilineo a fronte

della copertura: le luci sono archivoltate. All'incrocio con la via Sinistra Tresinaro è osservabile una maestà a pilastrino ottocentesca con cuspidi e croce in vertice; la nicchia in volto è protetta da una grata frontale.