


Via	Sinistra Tresinaro, 49	Toponimo	Fangosa	Zona PRG	E.1
Tav. PRG	2.2	Quadrante	F-13		

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia	capannone
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Altri elementi di pregio	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	discreto valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/86, Quirini Irene, NO 27/9/86
LE/94, Cavazza Bruno, Atti

Note

Edificio a elementi contigui del primo Novecento in faccia vista sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque. Presenta sul fianco Ovest un ingresso e una finestra nel sottotetto archivoltati. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite con cornici lisce.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5