


Via	S. Orsola, 2-7	Toponimo	Merlina	Zona PRG	E.6
Tav. PRG	2.2	Quadrante	G-2		

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	elementi contigui
		Dest. d'uso	abitazione
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannoni
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		discreto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

35/79, Spaggiari Francesco, NO 7/4/79
LE/86, Spaggiari Francesco, NO 9/6/86
52/88, Spaggiari Francesco, NO 14/5/88
LE/94, Spaggiari Luciano, NO 10/5/94

Note

Edificio a elementi contigui in pianta rettangolare con copertura a due acque sfalsata. La parte civile è su due livelli e presenta luci regolari e simmetricamente distribuite e un ingresso archivoltato. La parte stalla-fienile ha una porta morta archivoltata a sesto ribassato con l'arco tamponato. Nell'area dell'insediamento è presente un altro edificio a elementi contigui che ha subito un intervento di ristrutturazione che ha alterato l'originaria leggibilità. Sono inoltre presenti capannoni di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10