


<b>Via</b> Gandina, 4-4/a	<b>Toponimo</b> C. Gandini
<b>Tav. PRG</b> 2.2	<b>Quadrante</b> G-4 <b>Zona PRG</b> E.1+E.8

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b> elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Riconoscibile</b>		<b>Interventi</b> manutenzione
<input type="checkbox"/> <b>Parzialmente riconoscibile</b>		<b>Dest. d'uso</b> abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> <b>Non riconoscibile</b>		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b> rustico
		<b>Dest. d'uso</b> servizi agricoli
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>
		<b>Dest. d'uso</b>
<b>Altri elementi di pregio</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b> aia selciata in mattoni
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b> buon valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/86, Ferrari G. Carlo, NO 5/11/86

**Note**

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante. Nella parte civile le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Presenta una porta morta archivoltata a tre centri. In aderenza alla parte stalla-fienile vi è un rustico in pianta rettangolare con copertura a quattro acque e colmo costante. Un altro rustico di più piccole dimensioni è in pianta staccata.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10