


| | | | | |
|----------|----------------------|-----------|-----|------------------|
| Via | Apiculatore, 15-15/a | Toponimo | | |
| Tav. PRG | 2.2 | Quadrante | G-6 | Zona PRG E.1+E.8 |

| | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|
| Edificio principale | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Riconoscibile | Tipologia | casino civile |
| <input type="checkbox"/> | Parzialmente riconoscibile | Interventi | manutenzione |
| <input type="checkbox"/> | Non riconoscibile | Dest. d'uso | abitazione |
| Altri edifici riconoscibili | | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Tipologia rustici |
| | | | Dest. d'uso servizi agricoli |
| Edifici recenti presenti | | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | Tipologia |
| | | | Dest. d'uso |
| Altri elementi di pregio | | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | Descrizione |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | | buon valore ambientale | |

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

167/86, Bertoluzzi William, NO 14/5/87
LE/90, Bertoluzzi William, NO 17/10/90

Note

Casino civile sviluppato in pianta quadrata su tre livelli con copertura a quattro acque. Presenta cordolo marcapiano al secondo livello, luci regolari e simmetricamente distribuite con cornici dipinte. Nell'area dell'insediamento è presente un rustico in pianta irregolare con coperture sfalsate e ad attico su parte del fronte strada.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4