


Via	San Pellegrino, 1	Toponimo		
Tav. PRG	2.2	Quadrante	G-8	Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	Tipologia	casino civile del '900
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Interventi	ristrutturazione
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustici
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Note

Casino civile di modesta fattura con caratteri del primo Novecento sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque. Presenta cordoli marcapiano e sulla facciata lesene. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite con sopra all'ingresso una porta finestra in linea. Nell'area dell'insediamento sono presenti due rustici uno dei quali di pregevole fattura presenta sul fronte strada una copertura ad attico e luci leggermente archivoltate.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6