


Via	San Pellegrino, 7-9-11-13	Toponimo	
Tav. PRG	2.2	Quadrante	G-9
		Zona PRG	E.1+E.8

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	casa bracciantile
<input type="checkbox"/>	Riconoscibile	<b>Interventi</b>	ristrutturazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	<b>Dest. d'uso</b>	abitazione
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	autorimessa
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		modesto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



**Altri documenti**

LE/79, Zanasi Heide, NO 24/10/79  
LE/79, Zanasi Heide, NO 19/11/79  
LE/94, Zanasi William, NO 25/1/95

**Note**

Casa bracciantile di modesta fattura con caratteri del primo Novecento solo in parte leggibili per un intervento di ristrutturazione che ha parzialmente alterato la partitura delle luci.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7