

Via	San Martino, 74	Toponimo	C. Borciani	Zona PRG	E.1
Tav. PRG	2.2	Quadrante	G-12		

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	in stato di abbandono
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		buon valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



**Note**

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura a due acque asimmetrica. La parte civile ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Presenta una porta morta archivoltata a tre centri. Nella parte a servizi in aderenza sul lato è presente un piccolo rustico a un livello con copertura a due acque. Un altro piccolissimo rustico a un livello è in pianta staccata e ha copertura a quattro acque e colmo costante.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5