


Via Cesis, 10	Toponimo		
Tav. PRG 2.2	Quadrante B-2	Zona PRG E.1	

Edificio principale		Tipologia	ex caseificio
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 205

Note

Ex caseificio sviluppato su pianta quadrata a un livello con copertura a tre acque. Presenta finestrate archivolte in numero di due per lato. In aderenza è presente un edificio destinato a civile sviluppato su pianta rettangolare a due livelli e sottotetto con copertura a due acque. Presenta porte d'ingresso e luci al primo livello archivolte, segni di finte finestre dipinte nel sottotetto e mantovana in gronda. Nell'area dell'insediamento è presente un rustico a un livello con copertura a due acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11