

Via Pedaggio, 3	Toponimo	
Tav. PRG 2.2	Quadrante E-10	Zona PRG E.1+D.6

**Edificio principale**

Riconoscibile  
 Parzialmente riconoscibile  
 Non riconoscibile

Tipologia elementi contigui  
 Interventi ristrutturazione  
 Dest. d'uso abitazione

Altri edifici riconoscibili  SI  NO  
 Tipologia  
 Dest. d'uso

Edifici recenti presenti  SI  NO  
 Tipologia  
 Dest. d'uso

Altri elementi di pregio  SI  NO  
 Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento nessun valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

58/79, Scopettuolo Vittorio, Respinta  
 221/88, Mescoli Ermes, NO 15/2/89

Note

Edificio che ha subito un intervento di ristrutturazione che ha determinato la perdita completa dell'originaria leggibilità, riconducibile forse a quella di un edificio a elementi contigui, tenuto conto della partitura delle finestre.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6