


|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| Via Spagnoli, 7-7/a-7/c | Toponimo      |              |
| Tav. PRG 2.2            | Quadrante F-7 | Zona PRG E.1 |

|   |                    |                               |                  |
|---|--------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Edificio principale</b>  |                    |                               |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile   | <b>Tipologia</b>   | elementi contigui             |                  |
| <input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile   | <b>Interventi</b>  | manutenzione                  |                  |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile  | <b>Dest. d'uso</b> | abitazione e servizi agricoli |                  |
| <b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                    | <b>Tipologia</b>              | rustico          |
|   |                    | <b>Dest. d'uso</b>            | servizi agricoli |
| <b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO    |                    | <b>Tipologia</b>              | residenziale     |
|   |                    | <b>Dest. d'uso</b>            | abitazione       |
| <b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    |                    | <b>Descrizione</b>            |                  |
| <b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>  |                    | buon valore ambientale        |                  |

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/81, Casarini Arsenio

**Note**

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura a due acque sfalsata. La parte civile è su due livelli e sottotetto e presenta luci regolari e simmetricamente distribuite. La parte stalla-fienile presenta una porta morta archivoltata a tre centri con a lato un altro ingresso archivoltato. Nell'area dell'insediamento sono presenti un rustico con copertura a due acque e un edificio residenziale di recente costruzione con tipologia cooptata dalla periferia urbana.

### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10