


<b>Via</b> Dell'Impiccato, 7	<b>Toponimo</b> C. del Caso (IGM)
<b>Tav. PRG</b> 2.6	<b>Quadrante</b> C-8 <b>Zona PRG</b> E.7

<b>Edificio principale</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Riconoscibile</b>	<b>Tipologia</b> elementi contigui
<input type="checkbox"/> <b>Parzialmente riconoscibile</b>	<b>Interventi</b> nessuno
<input type="checkbox"/> <b>Non riconoscibile</b>	<b>Dest. d'uso</b> in stato di abbandono
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>Tipologia</b> rustico
	<b>Dest. d'uso</b> in stato di abbandono
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<b>Tipologia</b>
	<b>Dest. d'uso</b>
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<b>Descrizione</b>
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>	buon valore ambientale


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



**Note**

Edificio ad elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura a due acque e colmo costante. La parte civile posta a est è su due livelli e sottotetto e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Presenta una porta morta tamponata sul retro e sul fronte vi è l'iscrizione del toponimo. Esiste pure un edificio a servizi agricoli in muratura di più recente costruzione, che non appare nelle tavole IGM, ma di tipologia riconoscibile.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5