


Via	Fossa Marza, 1	Toponimo		Zona PRG	E.7
Tav. PRG	2.6	Quadrante	C-9		

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	ristrutturazione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia	magazzino
		Dest. d'uso	deposito
Altri elementi di pregio	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	nessun valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/90, Marasti Guerrino, NO 5/5/90

Note

Edificio ad elementi contigui in parte ristrutturato con modifica delle aperture e della conseguente tipologia interna. L'intervento ha complessivamente alterato la leggibilità dell'edificio.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2