


| | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|-----|
| Via | Vittoria, 8-8/a-8/b-10-10/a | Toponimo | |
| Tav. PRG | 2.5 + 2.6 | Quadrante | F-1 |
| | | Zona PRG | E.7 |

| | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------------|
| Edificio principale | | Tipologia | elementi separati |
| <input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile | | Interventi | nessuno |
| <input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile | | Dest. d'uso | servizi agricoli |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile | | | |
| Altri edifici riconoscibili | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Tipologia | stalla-fienile |
| | | Dest. d'uso | servizi agricoli |
| Edifici recenti presenti | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Tipologia | residenziale e capannoni |
| | | Dest. d'uso | abitazione e servizi agricoli |
| Altri elementi di pregio | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | Descrizione | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | modesto valore ambientale | | |

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/84, Bertolini Virgilio, NO 8/2/84
LE/86, Bertolini Norma, NO 23/12/86
LE/91, Bertolini Norma, NO 5/6/91

Note

Vecchio insediamento rurale a corpi separati dove il civile è stato abbandonato e l'abitazione è stata ricavata in un edificio residenziale costruito negli anni '60. La stalla con sovrapposto fienile è in pianta rettangolare coperta a due acque. Nell'area dell'insediamento vi sono capannoni di recente costruzione o in fase di costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8