


<b>Via</b>	Vedegara, 2-2/a	<b>Toponimo</b>	C. Ferrari	<b>Zona PRG</b>	E.7
<b>Tav. PRG</b>	2.6	<b>Quadrante</b>	F-2		

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	residenziale
<input type="checkbox"/>	<b>Riconoscibile</b>	<b>Interventi</b>	ristrutturazione
<input type="checkbox"/>	<b>Parzialmente riconoscibile</b>	<b>Dest. d'uso</b>	abitazione e servizi agricoli
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Non riconoscibile</b>		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	in stato di abbandono
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	residenziale
		<b>Dest. d'uso</b>	abitazione
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		nessun valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

224/87, Ottolini Lino, NO 9/4/88

**Note**

Edificio che presenta una tipologia residenziale e derivato nella attuale configurazione per un intervento di ristrutturazione che ha del tutto alterato l'originaria leggibilità riconducibile, con ogni probabilità e tenuto conto dell'impianto strutturale, a quella di un edificio a elementi contigui. Nell'area dell'insediamento sono presenti un rustico in pessimo stato manutentivo e un edificio residenziale di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5