


Via	San Biagio, 23	Toponimo		Zona PRG	E.7+E.5
Tav. PRG	2.6	Quadrante	A-6		

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	ampliamenti
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	deposito
Altri elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Descrizione	colonne all'ingresso
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	discreto valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/86, Poli Vito, Atti

Note

Edificio ad elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli con copertura a due acque e colmo costante. Presenta una porta morta passante e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Ha subito diversi ampliamenti annessi ai fronti Nord e Ovest. E' presente anche, sul retro, un edificio rustico in parte in muratura più volte ampliato e complessivamente non più leggibile.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7